



Marka	Opel	Model	Vivaro
Typ nadwozia	Minivan	Typ paliwa	Diesel
Uszkodzony	Tak	Rok produkcji	2018
Przebieg	132000	Kolor	Szary
Pojemność skokowa	1598	Moc	125
Skrzynia	Manualna	Napęd	Na przednie koła
Emisja co2	145	Filtr cząstek stałych	Tak
Kraj pochodzenia	Włochy	Liczba miejsc	9
Liczba drzwi	4		

Interfejs Bluetooth	Radio	Zestaw głośnomówiący	Gniazdo USB
Klimatyzacja manualna	Tapicerka materiałowa	Podłokietniki - przód	Kierownica ze sterowaniem radia
Kierownica wielofunkcyjna	Elektryczne szyby przednie	Tempomat	Podgrzewane lusterka boczne
Kontrola trakcji	Wspomaganie ruszania pod górę- Hill ...	Światła do jazdy dziennej	System Start/Stop
Wspomaganie kierownicy	Felgi stalowe	ABS	ESP
System wspomagania hamowania	Poduszka powietrzna kierowcy	Poduszka powietrzna pasażera	System zabezpieczający podczas dac...

sprawdzony opel vivaro diesel 4 drzwi manual 2018

przebieg 132000 km silnik 1.6 125KM napęd przód

wersja ver-l1h1-s-s

ekonomiczny: średnie spalanie ok. 5,6 l/100km (miasto 6,4 l/100km, trasa 5,1 l/100km)

emisja CO2 - 145 g/km

bogate wyposażenie: tekstylina tapicerka, podłokietnik przód, stalowe felgi, ABS, ESP, kontrola trakcji, system hill holder, wspomaganie kierownicy, rozdział siły hamowania, filtr cząstek stałych, elektryczne szyby przód, podgrzewane lusterka, radio, sterowanie radiem z kierownicy, bluetooth, USB, komplet poduszek powietrznych (kierowcy i pasażera), mocowania ISOFIX, światła do jazdy dziennej, system start-stop

import z UE

samochód uszkodzony

możliwość sprawdzenia na miejscu

zapraszam