



Marka	BMW	Model	Seria 1
Typ nadwozia	Kompakt	Typ paliwa	Diesel
Uszkodzony	Tak	Rok produkcji	2012
Przebieg	364700	Kolor	Biały
Pojemność skokowa	1995	Moc	115
Skrzynia	Manualna	Napęd	Na tylne koła
Kraj pochodzenia	Włochy	Data pierwszej rejestracji	2012-01-30
Numer rejestracyjny pojazdu	xxxxxx	Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5		

- |   |  |                                 |   |
|---|--|---------------------------------|---|
| Interfejs Bluetooth                       | Radio                                  | Zestaw głośnomówiący            | Klimatyzacja automatyczna                 |
| Podokietniki - przód                      | Kierownica skórzana                    | Kierownica ze sterowaniem radia | Kierownica wielofunkcyjna                 |
| Czujnik deszczu                           | Elektryczne szyby przednie             | Elektryczne szyby tylne         | Tempomat                                  |
| Kontrola odległości z tyłu (przy parko... | Lusterka boczne ustawiane elektrycznie | Podgrzewane lusterka boczne     | Kontrola trakcji                          |
| Czujnik zmierzchu                         | Lampy przeciwmgielne                   | System Start/Stop               | Wspomaganie kierownicy                    |
| Felgi aluminiowe 16                       | ABS                                    | ESP                             | Elektroniczny system rozdziału siły ha... |
| Poduszka powietrzna kierowcy              | Poduszka powietrzna pasażera           | Kurtyny powietrzne - przód      | Boczne poduszki powietrzne - przód        |
| Isofix (punkty mocowania fotelika dzie... |  |                                 |   |

Samochód uszkodzony, silnik nie kręci. Sprowadzony z Włoch.

Rok produkcji: 2012  
Marka: BMW  
Model: 116d  
Rodzaj paliwa: Diesel  
Moc: 116 KM (85 kW)  
Pojemność skokowa: 1995 cm<sup>3</sup>  
Liczba drzwi: 5  
Skrzynia biegów: Manualna  
Typ nadwozia: Hatchback  
Kolor: Biały